# COBERTURA CERÂMICA

## DOS SINAIS VISÍVEIS ÀS VERIFICAÇÕES NECESSÁRIAS

Caso real de análise fotográfica preliminar. Os registos apoiaram uma proposta de conservação; a inspeção aproximada e as verificações de execução ficaram previstas para uma fase posterior.



### 01 / TELHA COM FRATURA VISÍVEL

**O REGISTO MOSTRA**

Fratura longitudinal visível numa peça cerâmica, com colonização superficial nas peças envolventes.

**A CONFIRMAR**

Confirmar de perto o estado da peça, dos encaixes e das zonas adjacentes, bem como a compatibilidade de eventual substituição.



### 02 / ENCONTRO DA EXAUSTÃO

**O REGISTO MOSTRA**

Encontro entre um tubo metálico de exaustão e a cobertura cerâmica.

**A CONFIRMAR**

Verificar remate, continuidade da proteção e suporte. A fotografia, isoladamente, não confirma estanqueidade.



### 03 / RESÍDUOS JUNTO À CALEIRA

**O REGISTO MOSTRA**

Resíduos e vegetação visíveis junto ao beirado e à caleira.

**A CONFIRMAR**

Após limpeza, verificar juntas, saídas, pendentes e escoamento. Esse teste ficou previsto, sem resultado documentado nesta ficha.

### RESULTADO DOCUMENTADO

Análise preliminar e registo fotográfico integrados numa proposta técnica e económica, com trabalhos previstos, quantidades de referência e limites de intervenção. Base: fotografias disponibilizadas e informações comunicadas; este extrato não documenta reparações executadas nem confirma a origem de infiltrações.